


CONTEXTO DE INÍCIO

Foto



CONTEXTO DE EXECUÇÃO


Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Atributos

Atributos apontados pelo técnico
CORDIALIDADE NO ATENDIMENTO = N/A, SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO = N/A, LIMPEZA DO LOCAL PÓS SERVIÇO = N/A, Conectado = SIM, ÁGUA DA CHUVA NA REDE = NÃO, MATERIAL REDE = PVC, DIÂMETRO REDE = 150, PROFUNDIDADE = 1, COMPRIM. REDE = 1

CONTEXTO DE FIM

Foto



Coleta Assinatura do Cliente

NÃO

Motivo Não Coleta

Interno