

Informações Da Atividade

URU01PSG2099A, 12/08/25

CONTEXTO DE INÍCIO

Foto



Foto



CONTEXTO DE EXECUÇÃO

Observações do Programador
rede e ramal estão normais
problema na vala pluvial em Dias de chuva que não escorre.

Foto



Foto




Atributos

Atributos apontados pelo técnico
CORDIALIDADE NO ATENDIMENTO = N/A, SATISFAÇÃO COM O
SERVIÇO = N/A, LIMPEZA DO LOCAL PÓS SERVIÇO = N/A,
Conectado = SIM, ÁGUA DA CHUVA NA REDE = NÃO

CONTEXTO DE FIM

Observação de Encerramento Da Atividade
Encerramento conforme observações do Programador

Foto



Coleta Assinatura do Cliente

NÃO

Motivo Não Coleta
Interno