

Informações Da Atividade

URU01PSG2099A, 11/27/25

CONTEXTO DE INÍCIO

Foto



CONTEXTO DE EXECUÇÃO

Foto



Foto



Atributos

Atributos apontados pelo técnico
CORDIALIDADE NO ATENDIMENTO = N/A, SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO = N/A, LIMPEZA DO LOCAL PÓS SERVIÇO = N/A, Conectado = SIM, ÁGUA DA CHUVA NA REDE = NÃO

CONTEXTO DE FIM

Observação do Encerramento Da Atividade
Foi realizada a vistoria, não há vazamento no de esgoto no local.
Cliente está conectado e possui válvula de retenção no ramal.

Foto



Coleta Assinatura do Cliente
NÃO

Motivo Não Coleta
Interno