



CMU 000078-LEG 01/Fev/2021 09:41 *lmc*

REQUERIMENTO nº 38 /2021

Requer envio de correspondência oficial à Secretaria de Logística e Transportes e ao Departamento Autônomo Estadual de Estrada e Rodagens (DAER) para que realize a limpeza e manutenção da VRS-834, que liga o distrito de São Marcos, em Uruguaiana, a BR-472.

Documento _____

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT), vem respeitosamente, com base no que preceitua o art. 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa **REQUERER** que, após aprovado pelo duto Plenário, seja enviada correspondência oficial à Secretaria Estadual de Logística e Transportes e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), em Porto Alegre-RS, para que realize a limpeza e manutenção da VRS-834, que liga o distrito de São Marcos, em Uruguaiana, à BR-472:

- a) O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) constatou que a vegetação alta à margem da VRS-834, que liga o 5º Distrito de São Marcos, coloca em risco à segurança de condutores de veículos e dos próprios moradores.
- b) Os moradores do 5º Distrito de São Marcos relataram ao Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) que, em razão da ausência de iluminação na VRS-834 e da vegetação alta à margem da rodovia, há riscos iminentes à segurança de condutores de veículos e moradores do local.
- c) É necessário que a Secretaria Estadual de Logística e Transportes e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) providenciem a limpeza e




a manutenção periódica da VRS-834, incluindo a **poda de árvores e arbustos** que diretamente na segurança da rodovia.

- d) Da mesma forma, é necessário que seja avaliada pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes e pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) **a real possibilidade da colocação de iluminação na VRS-834**, a fim de garantir a segurança de condutores de veículos e moradores do 5º Distrito de São Marcos no período da noite.
- e) O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) requer que a íntegra deste Requerimento seja enviada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) e ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da SubPrefeitura do 5º Distrito de São Marcos.
- f) A fim de demonstrar os graves riscos à segurança de condutores de veículos e dos próprios moradores do 5º Distrito de São Marcos, o Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) realizou o registro de imagens da vegetação à margem da VRS-834, que que liga o distrito de São Marcos, em Uruguaiana, à BR-472.
- g) Da mesma forma, os registros de imagem demonstram a ausência de iluminação na VRS-834, o que aumenta os riscos aos condutores de veículos e aos moradores do 5º Distrito de São Marcos.

JUSTIFICATIVA

- a) No dia 28 de janeiro de 2021, o Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) esteve no 5º Distrito de São Marcos conversando e ouvindo as demandas da comunidade e recebeu reclamações com relação à segurança na VRS-834, que liga o Distrito de São Marcos, em Uruguaiana, à BR-472.



- b) O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) constatou que a vegetação alta à margem da VRS-834 coloca em risco à segurança de condutores de veículos e, consequentemente, dos moradores do local, bem como, no período da noite devido à ausência de iluminação na rodovia, o risco à segurança é ainda maior.
- c) O art. 28, 4, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana declara que é obrigação e dever do Vereador “propor à Câmara, por escrito, todas as medidas que forem julgadas convenientes ao interesse do Município e à segurança e bem-estar de seus habitantes”.
- d) É fundamental que a Secretaria Estadual de Logística e Transportes e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) tomem conhecimento da situação envolvendo a VRS-834 e adotem providências para a melhoria das condições da rodovia.
- e) Segue em anexo ao presente Requerimento alguns registros de imagem realizado pelo Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) na VRS-834, que liga o distrito de São Marcos, em Uruguaiana, à BR-472.


Uruguaiana, 29 de janeiro de 2021.

VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA

Bancada do PDT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



ANEXO



VRS-834 – 5º Distrito de São Marcos



VRS-834 – 5º Distrito de São Marcos