



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional do Rio Grande do Sul
Unidade Local Uruguaiana

OFÍCIO Nº 108110/2021/UL - URUGUAIANA - RS/SRE - RS

Protocolo CMU 813-LEG 13/Ago/2021 12:30

Uruguaiana, 13 de agosto de 2021.

Ao Sr.,
Carlos Alberto Delgado de David
Presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana
Rua Bento Martins, 2619. Centro
CEP 97501-568. Uruguaiana-RS

Ofício Nº 126/2021

Assunto: Resposta Ofício Div. nº 313/2021/DLEG.

Prezado Senhor,

1. Vimos mui respeitosamente através deste, em resposta ao Ofício Div. nº 313/2021/DLEG, informar que na data de recebimento do referido (12/08/2021), equipes já estavam finalizando campanha de reparos na ponte Internacional conforme anexo, que ocorreram nos dias 11/08 a 12/08/2021.
2. Pelo presente, aproveitamos para salientar que em nenhum momento esta Unidade Local deixou o pavimento alcançar o estado referido como "*péssimo estado*". Estamos constantemente realizando reparos e atentos à necessidade da pista para manter a trafegabilidade do local.
3. Solicitamos atenção para não confundir o lado argentino, o qual não possuímos qualquer possibilidade de intervenção, com o lado brasileiro, este de nossa responsabilidade.
4. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Anexos:

I - Fotos Reparos (SEI nº 8924137).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Teonas May, Analista em Infraestrutura de Transportes - Engenheiro**, em 13/08/2021, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8924148** e o código CRC **DA4CB2DA**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50610.004141/2021-24

SEI nº 8924148



