



REQUERIMENTO nº _____/2025

Requer a normalização do funcionamento do contador regressivo do semáforo localizado no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Prado Lima, que atualmente apresenta falhas, mudando repentinamente de cor sem realizar a contagem regressiva, gerando insegurança e confusão entre motoristas e pedestres.

Documento _____

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

O Vereador Luis Fernando Braitte, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa REQUERER que, após aprovado pelo douto Plenário, seja enviada correspondência ao Exmo. Sr. Prefeito, para que determine aos setores competentes as seguintes providências:

Solicita a normalização do funcionamento do contador regressivo do semáforo localizado no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Prado Lima, que atualmente apresenta falhas, mudando repentinamente de cor sem realizar a contagem regressiva, gerando insegurança e confusão entre motoristas e pedestres.

JUSTIFICATIVA

O semáforo instalado no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Prado Lima possui contador regressivo que deveria indicar aos condutores e pedestres o tempo restante para a mudança de sinal. Contudo, o dispositivo encontra-se com falhas, deixando de realizar a contagem regressiva e alterando diretamente a cor da sinalização.

Essa situação compromete a segurança do trânsito, causando surpresa e confusão entre motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes. O contador regressivo tem função essencial para garantir previsibilidade na circulação, sobretudo em vias de grande fluxo, como é o caso desse cruzamento.

Diante disso, é necessário que o órgão competente realize a devida manutenção e normalização do equipamento, a fim de assegurar o pleno funcionamento do semáforo e garantir maior segurança viária à população.

Uruguaiana, 29 de agosto de 2025.

Ver. Luis Fernando Braitte
Bancada do PDT