


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE 1º A 15 DE JULHO 2024



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 6/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:01	10:19	10:29	12:11	04:00	
				13:15	15:23	15:31	17:42	04:19	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	08:05	10:23	10:35	12:03	03:46	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	08:03	10:13	10:23	12:10	03:57	
				13:25	15:41	15:49	17:33	04:00	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	08:04	10:22	10:33	12:27	04:12	
				13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	08:03	10:33	10:41	12:11	04:00	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	08:11	10:22	10:39	12:21	03:53	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	08:07	10:37	10:49	12:19	04:00	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	JOSE OLÍMPIO	08:07	10:37	10:49	12:09	03:50	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	08:05	10:37	10:49	12:05	03:48	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	08:04	10:12	10:23	12:20	04:05	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:20	10:12	10:23	12:20	03:49	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	08:07	10:37	10:49	12:09	03:50	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	FABIO PORTZ	08:11	10:35	10:43	12:05	03:46	
				13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 8/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:39	10:29	10:37	12:01	03:14	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	13:10	15:25	15:31	17:41	04:25	
				08:27	10:23	10:35	12:03	03:24	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
				08:19	10:13	10:23	12:10	03:41	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	13:15	15:42	15:49	17:33	04:11	
				08:37	10:22	10:33	12:27	03:39	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	13:32	15:37	15:45	17:39	03:59	
				08:22	10:33	10:41	12:11	03:41	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	13:21	15:32	15:41	17:45	04:15	
				08:41	10:22	10:39	12:21	03:23	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	13:08	15:31	15:47	17:42	04:18	
				08:33	10:37	10:49	12:19	03:34	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	JOSE OLÍMPIO	13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
				08:29	10:37	10:49	12:09	03:28	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
				08:43	10:37	10:49	12:05	03:10	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
				08:25	10:12	10:23	12:20	03:44	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
				08:37	10:12	10:23	12:20	03:32	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
				08:28	10:37	10:49	12:09	03:29	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
				08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
				13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 9/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:33	10:19	10:29	12:11	03:28	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	13:20	15:25	15:35	17:43	04:13	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RÓDRIGO DALLOSTO	08:25	10:23	10:35	12:03	03:26	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RÓDRIGO DALLOSTO	13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	08:13	10:13	10:23	12:10	03:47	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	13:09	15:41	15:49	17:33	04:16	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	08:39	10:22	10:33	12:27	03:37	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	13:22	15:37	15:45	17:39	04:09	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	JOSE OLIMPIO	08:13	10:33	10:41	12:11	03:50	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	13:14	15:32	15:41	17:45	04:22	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	08:37	10:22	10:39	12:21	03:27	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	08:27	10:37	10:49	12:19	03:40	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:15	15:35	15:46	17:43	04:17	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:21	10:37	10:49	12:09	03:36	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	13:05	15:34	15:46	17:41	04:24	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:23	10:37	10:49	12:05	03:30	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	13:09	15:34	15:46	17:41	04:20	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	08:39	10:12	10:23	12:20	03:30	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	13:09	15:41	15:44	17:37	04:25	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:25	10:12	10:23	12:20	03:44	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	13:09	15:41	15:44	17:37	04:25	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	08:22	10:37	10:49	12:09	03:35	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:12	15:34	15:46	17:41	04:17	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 10/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:33	10:19	10:29	12:11	03:28	
				13:20	15:25	15:35	18:01	04:31	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	08:25	10:23	10:35	12:03	03:26	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	08:23	10:13	10:23	12:10	03:37	
				13:25	15:41	15:49	17:33	04:00	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	08:34	10:22	10:33	12:27	03:42	
				13:35	15:37	15:45	17:55	04:12	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	08:43	10:33	10:41	12:11	03:20	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	08:37	10:22	10:39	12:21	03:27	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
				08:47	10:37	10:49	12:19	03:20	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	13:25	15:35	15:46	17:59	04:23	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	JOSE OLIMPIO	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	17:55	04:28	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	08:47	10:37	10:49	12:05	03:06	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	08:29	10:12	10:23	12:20	03:40	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:33	10:12	10:23	12:18	03:34	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	08:27	10:37	10:49	12:15	03:36	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	FABIO PORTZ	08:42	10:35	10:43	12:16	03:26	
				13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 11/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:42	10:19	10:29	12:11	03:19	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	13:05	15:25	15:35	17:43	04:28	
				08:25	10:23	10:35	12:03	03:26	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
				08:23	10:13	10:23	12:10	03:37	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	13:25	15:41	15:49	17:33	04:00	
				08:34	10:22	10:33	12:27	03:42	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
				08:43	10:33	10:41	12:11	03:20	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
				08:37	10:22	10:39	12:21	03:27	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
				08:47	10:37	10:49	12:19	03:20	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	JOSE OLIMPIO	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	08:47	10:37	10:49	12:05	03:06	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	08:29	10:12	10:23	12:20	03:40	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:33	10:12	10:23	12:20	03:36	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
				08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
				08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
				13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 12/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:33	10:19	10:32	12:11	03:25	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	13:20	15:25	15:35	17:43	04:13	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	08:25	10:23	10:37	12:03	03:24	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	08:23	10:13	10:29	12:10	03:31	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	13:25	15:41	15:50	17:33	03:59	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	08:34	10:22	10:40	12:27	03:35	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	JOSE OLIMPIO	08:43	10:33	10:39	12:11	03:22	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	JOSE OLIMPIO	13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	08:37	10:22	10:41	12:21	03:25	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:47	10:37	10:48	12:19	03:21	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:27	10:37	10:51	12:09	03:28	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	08:47	10:37	10:51	12:05	03:04	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:29	10:12	10:25	12:20	03:38	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:33	10:12	10:23	12:20	03:36	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.	201	FABIO PORTZ	13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 13/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:39	10:29	10:37	12:01	03:14	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	13:10	15:25	15:31	17:41	04:25	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RÓDRIGO DALLOSTO	08:27	10:23	10:35	12:03	03:24	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RÓDRIGO DALLOSTO	13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	DAVID LUAN	08:19	10:13	10:23	12:10	03:41	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	DAVID LUAN	13:15	15:42	15:49	17:33	04:11	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	08:37	10:22	10:33	12:27	03:39	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	13:32	15:37	15:45	17:39	03:59	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	08:22	10:33	10:41	12:11	03:41	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	13:21	15:32	15:41	17:45	04:15	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	08:41	10:22	10:39	12:21	03:23	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	13:08	15:31	15:47	17:42	04:18	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	JOSE OLIMPIO	08:33	10:37	10:49	12:19	03:34	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	JOSE OLIMPIO	13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	08:29	10:37	10:49	12:09	03:28	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	08:43	10:37	10:49	12:05	03:10	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:25	10:12	10:23	12:20	03:44	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	08:37	10:12	10:23	12:20	03:32	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICARDI	13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	FABIO PORTZ	08:28	10:37	10:49	12:09	03:29	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	FABIO PORTZ	13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	FABIO PORTZ	08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ	201	FABIO PORTZ	13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	

João Ricardo Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 15/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	VALCIR LAGASSE	08:33	10:19	10:29	12:17	03:34	
				13:20	15:25	15:35	18:10	04:40	
Motoniveladora	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI	203 E 205	ADRIANO SODRÉ	08:25	10:23	10:35	12:03	03:26	
				13:23	15:35	15:46	18:17	04:43	
Motoniveladora	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	RODRIGO DALLOSTO	08:23	10:13	10:23	12:10	03:37	
				13:25	15:41	15:49	18:10	04:37	
Rolo liso	BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A	203 E 205	DAVID LUAN	08:10	10:22	10:33	12:27	04:06	
				13:35	15:37	15:45	18:10	04:27	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	EDMILSON REGES	08:21	10:33	10:41	12:11	03:42	
				13:24	15:32	15:41	18:11	04:38	
Rolo liso	BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS	101	DANION GABRIEL	08:00	10:22	10:39	12:21	04:04	
				13:18	15:31	15:47	18:10	04:36	
Retroescavadeira	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	DOUGLAS DE ABREU	08:47	10:37	10:49	12:19	03:20	
				13:25	15:35	15:46	18:10	04:34	
Retroescavadeira	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCÁI.	201	JOSE OLÍMPIO	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	18:10	04:43	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	ANTÔNIO QUEVEDO	08:47	10:37	10:49	12:05	03:06	
				13:15	15:34	15:46	18:05	04:38	
CAÇAMBA	UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	415	VALDIR MINHOS	08:29	10:12	10:23	12:20	03:40	
				13:19	15:41	15:44	18:05	04:43	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DANIEL ABREU	08:33	10:12	10:23	12:20	03:36	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA	204	DAVI RICALDI	08:02	10:37	10:49	12:09	03:55	
				13:15	15:34	15:46	18:10	04:43	
CAÇAMBA	BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCÁI.	201	FABIO PORTZ	08:07	10:35	10:43	12:05	03:50	
				13:18	15:34	15:46	18:05	04:35	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA - RS

A empresa MAK VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 13.137.265/0001-88, estabelecida na Rodovia BR 392, Km 02, nº 3.639, Bairro Tomazetti – Santa Maria – RS, através de seu representante legal, vem apresentar:

LAUDO DE VISTORIA REFERENTE QUARTA MEDIÇÃO FUNDESTRADAS:

LEVANTAMENTO REALIZADO: PERÍODO 1º A 15 DE JULHO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	LIMPEZA VALETA	68.800 M2
02	DRENAGEM COM VALAS E BORRACHUDOS	50.200 M3
03	MOVIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO MATERIAL NA JAZIDA	48.100 M3
04	TRANSPORTE MATERIAL	151.300 M3
05	PATROLAMENTO E ESCARIFICAÇÃO	121.227 M2

Os serviços foram realizados nas seguintes localidades:

- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ. FOI REALIZADO PATROLAMENTO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE BUEIROS, LIMPEZA DE VALAS, COLOCAÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO EM 4 QUILOMETROS.

- UR 203 E 205 – BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI, FOI PATROLADO E COMPACTADO 6 QUILOMETROS.

- UR 204 – BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA, FOI REALIZADO PATROLAMENTO E COMPACTAÇÃO EM 5 QUILOMETROS.

- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS, FOI PATROLADO E COMPACTADO EM 11 QUILOMETROS.



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS.

Santa Maria, 16 de Julho de 2024.

Mak Veículos Eireli
Felipe Augusto Klaus
Diretor Financeiro
CPF: 036.507.520-50

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FUNDESTRADA



1ª QUINZENA DE JULHO

- **UR 201** - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ. FOI REALIZADO PATROLAMENTO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE BUEIROS, LIMPEZA DE VALAS, COLOCAÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO EM 4 QUILOMETROS. / - **UR 203 E 205** - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI, FOI PATROLADO E COMPACTADO 6 QUILOMETROS. / - **UR 204** - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA, FOI REALIZADO PATROLAMENTO E COMPACTAÇÃO EM 5 QUILOMETROS. / - **UR 101** - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO ÀS TRÊS BOCAS, FOI PATROLADO E COMPACTADO EM 11 QUILOMETROS. / - **UR 415 - VILA DA CHÁCARA E SÃO MARCOS**- FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ
EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 293 E 265 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI




- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI




- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI




- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE 1º A 15 DE JULHO 2024



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.




- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 201 - BRETE CAPELA DO IPANÉ, DA CAPELA IPANÉ EM DIREÇÃO AO IBIROCAÍ.



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 203 E 205 - BRETE PASSO DO VAI, DA ESTÂNCIA DOM PATRÍCIO PASSANDO PELA ESTÂNCIA CORUNILHA EM DIREÇÃO A SANGA DO VAI



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,




- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,




- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 201 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 201 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,




- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,



UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA, DA BR 472 EM DIREÇÃO AO ARROIO IMBAA,




- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO
ÀS TRÊS BOCAS




- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO
ÀS TRÊS BOCAS




- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO
ÀS TRÊS BOCAS




- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO
ÀS TRÊS BOCAS




- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO
ÀS TRÊS BOCAS




- UR 101 - BRETE DO MOINHO DA BR 290 EM DIREÇÃO
ÀS TRÊS BOCAS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS




- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS



- UR 415 - BRETE DA VILA DA CHÁCARA, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS. VILA DE SÃO MARCOS FOI REALIZADO LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2844 / 006 / 00030024-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS
CPF/CNPJ:	88.131.164/0001-07

Banco:	041 - ECO DO ESTADO DO RS S.A. 0000000 - 92702067
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0270 / 00060946810-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAK VEICULOS EIRELI
CPF/CNPJ:	13.137.265/0001-88
Valor:	R\$ 242.720,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OB 021 PGTO DE FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2024
Data / Hora da operação:	05/08/2024 13:08:42

Código da operação:	00127268
Chave de segurança:	YA5V5GW3VX3GHKX1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Uruguai

Data de Emissao: 20/08/2024

Resumo

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agencia: 2844

Conta: 600.030.024-5

UG: 0000 Ordem Bancaria: 24

Credor	CNPJ/CPF	Cidade	Banco	Agencia	Operacao	Nro Conta	Valor
14610 MAK VEICULOS EIRELI	13.137.265/0001-88	SANTA MARIA	41	270-06	0	60946810-1	264.281,81
Total Geral							264.281,81

Com base nos documentos comprobatórios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.




RONNIE PETERSON COLPO MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 002.420.230-46



VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 21/Ago/2024, 08h e 12m.



MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 1882

C.N.P.J.: 88.131.164/0001-07

CEP: 97500-000

FONE/FAX: (55) 3412-2600 - 3412-2038 - 3412-6669

ORDENADOR DA DESPESA

PAGINA 1 DE 1

NOTA FISCAL Nº 001985/2024/0007

Secretaria de Infraestrutura

Nº EMPENHO/ TIPO

001985/2024/0007 Subempenho 1500/0001

ÓRGÃO

24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDESTRADAS

24.02.15.451.4024.2.114. 339039120000

DOTAÇÃO 3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Nº CONTA 04099

CREADOR

14610 MAK VEICULOS EIRELI

13.137.265/0001-88

ENDEREÇO: ROD. BR. 392, KM 02 3639 BAIRRO TOMAZET (55) 3213-557 RS 97065400 SANTA MARIA

LICITAÇÃO
CONTRATO

NÚMERO

2023

PEDIDO Nº

159/2023

PROC. COMPRAS Nº

2023

EMIÇÃO

08.08.24

VENCIMENTO

01.09.24

Registro de Preço/Pre
VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

2.970.000,00

1.404.595,42

291.862,83

1.112.732,59

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -

2a QUINZE DA JULHO RURAL -

EQUIPAMENTOS: MOTONIVELADORA QTD

305:12:00 X R\$ 255,00 = R\$

77.826,00; RETROESCAVADEIRA QTD

242:32:00 X R\$ 175,00 = R\$

42.443,33; ROLO COMPACTADOR LISO QTD

280:33:00 X R\$ 190,00 = R\$

53.304,50; CAMINHAO BASCULANTE 10M3

QTD 639:24:00 X R\$ 185,00 = R\$

118.289,00

291.862,8300

291.862,83

2

NOTA

No

6429

Recursos nao Vinculados de Imposto DESCONTO:

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

291.862,83

COORD. DE CONTABILIDADE

N.º do Pedido de Empenho:

ATESTO QUE:

001203/2024

TESOURARIA

EMPENHO E CONFERIDO



☐ RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS



☐ RECEBI OS SERVIÇOS



☐ AS CONDS. FORAM IMPLEMENTADAS

DOC. Nº:

CHEQUE Nº:

BANCO:

DATA:

ASSINATURA

CARGO:

DATA: 08 / 08 / 24

ASS:

NOME/CARGO:

DATA:

TESOUREIRO

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/ TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES

Impressão da Guia de Retencao
Roman 10cpi

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RRF - Recibo de Retencao na Fonte
Total: 27.581,02
Mes: Agosto Ano: 2024

1 - Usuario do servico

Razao Social: Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Endereco: Rua Quinze de Novembro, 1882
CNPJ: 88.131.164/0001-07 Data: 08.08.2024

2 - Prestador do servico

Razao Social: MAK VEICULOS EIRELI
Endereco: ROD. BR. 392, KM 02 3639 BAIRRO TOMAZET
Servico: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2a QUINZE DA
JULHO RURAL - EQUIPAMENTOS: MOTONIVELADORA QTD 305
:12:00 X R\$ 255,00 = R\$ 77.826,00; RETROESCAVADEIR
CNPJ: 13.137.265/0001-88 CMC:
Documento Fiscal: NOTA 6429 - VLR BRUTO R\$ 291862,83 - VLR RET R\$ 87
NOTA 6429 - VLR BRUT Empenho: 2024/001985-0007
NOTA 6429 - VLR BRUT

3 - Calculo do imposto

Valor da Receita:	291.862,83	
Deducoes:		0,00
Valor Tributavel:	291.862,83	
Aliquota: 0,00 %	Imposto: 27.581,02	

4 - Acrescimos

Correcao Monetaria:
Juros:
Multa:
Valor Recolhido:
Data:

5 - Resumo das retencoes desta liquidacao:

13125-ISS	8.755,88
13123-IRRF - Fornece	14.009,41
13116-INSS - Fornece	4.815,73



Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Finanças
Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
6429

Dados do Prestador de Serviço

Mak Serviços e Pavimentações Ltda.

BR 392,3639 KM 02 - Tomazetti
CEP 97070-160 - Fax/Celular: (9)9951-2801 - Santa Maria/ RS
makmaquinasltda@gmail.com
Inscrição Municipal 6346902 - CPF/CNPJ 13.137.265/0001-88

Data de Geração da NFS-e

02/08/2024 12:19:05

Data de Competência/Emissão

02/08/2024

Cód. de Autenticidade

0C49EE3FE

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Uruguiana - Rio Grande do Sul	Uruguiana - Rio Grande do Sul		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 88.131.164/0001-07

IM :

Razão Social : Município de Uruguiana

Endereço : Rua Quinze de Novembro

Número : 1882

Complemento : Gabinete Prefeito

Bairro : Centro

CEP : 97501-532

Cidade/UF : Uruguiana/ RS

Telefone :

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Número Empenho: 1985.2024
Órgão: SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Unidade: FUNDESTRADAS
Função - Urbanismo SubFunção: - Infra-estrutura Urbana
Programa de Governo: - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR
Ação de Governo: - Manutenção e Conservação de Estradas do Interior. Esfera: Fiscal
Categoria Econômica: - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: - APLICAÇÕES DIRETAS
Natureza da Despesa: - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento da Despesa: - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Imposto
2 quinzena de julho rural
Equipamento
Motoniveladora qtd 305:12:00 x R\$ 255,00= R\$ 77.826,00
Retroescavadeira qtd 242:32:00 x R\$ 175,00= R\$ 42.443,33
Rolo compactador liso qtd 280:33:00 x R\$ 190,00= R\$ 53.304,50
Caminhão basculante 10m³ qtd 639:24:00 x R\$ 185,00= R\$ 118.289,00
Total: R\$ 291.862,83

Paulo Wouteres
Secretário de Infraestrutura

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

02/08/24

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas -	3,00	705		4213800
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 291.862,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.862,83	R\$ 0,00
ISSQN Retido	Sim	Desconto Condicionado	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.815,73	R\$ 14.009,41	R\$ 0,00
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 8.755,88	R\$ 264.281,81		

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

RETENÇÕES 15% X 11% ISSQN 3% IRRF 4,8%

R\$ 291.862,83 X 15%=R\$43.779,42

R\$43.779,42 X 11%=R\$4.815,73

IRRF 4,8%

R\$14.009,41

BC => R\$ 43.779,37

RETENÇÃO
CONFERIDA
Em 02/08/24
Omar

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/santamaria/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

LANÇADO
Em: 08/08/24

Nota de Empenho 1985/2024 - FUNDESTRADAS

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantidade horas	Valor hora	Valor Máquina
Equipamento	22:44	23:16	22:51	22:23			22:57	23:02	23:34	23:32	23:15	23:33		23:17	02:01	00:27	305:12:00	R\$ 255,00	R\$ 77.826,00
Motoniveladora	14:39	15:04	14:56	15:00			22:42	22:44	23:55	23:15	15:45	15:55		17:06	17:24	00:03	242:32:00	R\$ 175,00	R\$ 42.443,35
Retroescavadeira	22:05	22:43	21:56	00:00			22:34	23:18	00:15	00:12	22:57	00:10		00:04	00:02	00:17	280:33:00	R\$ 190,00	R\$ 53.304,50
Rolo compactador liso	22:28	23:19	23:57	23:17			22:53	23:02	00:40	01:14	23:31	01:53		03:36	06:25	01:09	639:24:00	R\$ 185,00	R\$ 118.289,00
Caminhão basculante 10m³																			

R\$ 291.862,83

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA - RS

A empresa MAK VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 13.137.265/0001-88, estabelecida na Rodovia BR 392, Km 02, nº 3.639, Bairro Tomazetti – Santa Maria – RS, através de seu representante legal, vem apresentar:

LAUDO DE VISTORIA REFERENTE QUARTA MEDIÇÃO FUNDESTRADAS:

LEVANTAMENTO REALIZADO: PERIODO 16 A 31 DE JULHO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	LIMPEZA VALETA	71.700 M2
02	DRENAGEM COM VALAS E BORRACHUDOS	53.500 M3
03	MOVIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO MATERIAL NA JAZIDA	51.300 M3
04	TRANSPORTE MATERIAL	86.100 M3
05	PATROLAMENTO E ESCARIFICAÇÃO	124.231 M2

Os serviços foram realizados nas seguintes localidades:

- UR 418 - BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO. FOI REALIZADO PATROLAMENTO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE BUEIROS, LIMPEZA DE VALAS, COLOCAÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO EM 16 QUILOMETROS.

- UR 204 - BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS, FOI PATROLADO E COMPACTADO 17 QUILOMETROS.

- UR 204 - BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA, FOI REALIZADO PATROLAMENTO E COMPACTAÇÃO EM 11 QUILOMETROS.

- VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E COLOCAÇÃO DE BOEIROS.

Santa Maria, 1º de Agosto de 2024.

Mak Veículos Eireli


Felipe Augusto Klaus

Diretor Financeiro

CPF: 036.507.520-50

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 16/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:03	10:21	10:34	12:05	03:49	
				13:13	15:35	15:50	17:36	04:08	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:43	10:23	10:40	12:03	03:03	
				13:21	15:33	15:47	17:42	04:07	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:35	10:35	10:47	12:15	03:28	
				13:18	15:27	15:41	17:41	04:09	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:48	10:23	10:37	12:09	03:07	
				13:14	15:22	15:39	17:33	04:02	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:25	10:12	10:37	12:10	03:20	
				13:20	15:31	15:44	17:35	04:02	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:25	10:30	10:45	12:08	03:28	
				13:17	15:33	15:45	17:35	04:06	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:45	10:20	10:35	12:05	03:05	
				13:18	15:25	15:42	17:37	04:02	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:45	10:35	10:47	12:15	03:18	
				13:14	15:26	15:37	17:39	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:45	10:20	10:33	12:09	03:11	
				13:17	15:19	15:35	17:45	04:12	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:45	10:35	10:47	12:05	03:08	
				13:16	15:42	15:53	17:37	04:10	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:26	10:31	10:48	12:11	03:28	
				13:20	15:40	15:55	17:49	04:14	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:06	10:12	10:23	12:20	04:03	
				13:21	15:41	15:44	17:37	04:13	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:06	10:37	10:49	12:09	03:51	
				13:19	15:34	15:46	17:41	04:10	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:19	10:37	10:49	12:05	03:34	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 17/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:15	10:01	10:15	12:15	03:46	
				13:15	15:35	15:45	17:35	04:10	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:33	10:10	10:18	12:13	03:32	
				13:23	15:23	15:30	17:43	04:13	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:35	10:35	10:41	12:12	03:31	
				13:21	15:17	15:31	17:39	04:04	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:38	10:23	10:33	12:11	03:23	
				13:21	15:33	15:44	17:39	04:07	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:45	10:10	10:21	12:15	03:19	
				13:26	15:37	15:49	17:35	03:57	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:25	10:10	10:21	12:18	03:42	
				13:17	15:39	15:42	17:35	04:15	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:32	10:20	10:31	12:25	03:42	
				13:33	15:35	15:43	17:37	03:56	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:45	10:35	10:47	12:19	03:22	
				13:22	15:30	15:43	17:39	04:04	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:35	10:20	10:37	12:19	03:27	
				13:16	15:29	15:45	17:40	04:08	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:45	10:35	10:47	12:17	03:20	
				13:35	15:32	15:44	17:55	04:08	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:20	10:37	10:49	12:05	03:33	
				13:20	15:34	15:46	17:41	04:09	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:04	10:12	10:23	12:20	04:05	
				13:22	15:41	15:44	17:37	04:12	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:06	10:12	10:23	12:20	04:03	
				13:21	15:41	15:44	17:37	04:13	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:06	10:37	10:49	12:09	03:51	
				13:19	15:34	15:46	17:41	04:10	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 18/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:21	10:23	10:35	12:07	03:34	
				13:12	15:33	15:47	17:35	04:09	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:33	10:23	10:40	12:13	03:23	
				13:21	15:33	15:47	17:43	04:08	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:35	10:35	10:47	12:17	03:30	
				13:18	15:27	15:41	17:39	04:07	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:48	10:23	10:37	12:03	03:01	
				13:14	15:22	15:39	17:39	04:08	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:47	10:25	10:37	12:10	03:11	
				13:20	15:31	15:44	17:35	04:02	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:25	10:30	10:45	12:08	03:28	
				13:17	15:33	15:45	17:35	04:06	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:35	10:20	10:35	12:05	03:15	
				13:18	15:25	15:42	17:37	04:02	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:38	10:35	10:47	12:15	03:25	
				13:14	15:26	15:37	17:39	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:37	10:20	10:33	12:09	03:19	
				13:17	15:19	15:35	17:45	04:12	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:43	10:35	10:47	12:25	03:30	
				13:19	15:30	15:43	17:40	04:08	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:47	10:37	10:49	12:05	03:06	
				13:15	15:34	15:46	18:11	04:44	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:29	10:12	10:23	12:20	03:40	
				13:19	15:41	15:44	18:02	04:40	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:33	10:12	10:23	12:20	03:36	
				13:19	15:41	15:44	18:11	04:49	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	18:10	04:43	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 19/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:23	10:01	10:25	12:03	03:16	
				13:15	15:15	15:29	17:35	04:06	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:33	10:10	10:23	12:04	03:18	
				13:27	15:23	15:40	17:43	03:59	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:37	10:35	10:43	12:15	03:30	
				13:11	15:17	15:31	17:39	04:14	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:15	10:21	10:34	12:09	03:41	
				13:22	15:35	15:50	17:35	03:58	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:33	10:23	10:40	12:03	03:13	
				13:21	15:33	15:47	17:43	04:08	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:45	10:35	10:47	12:17	03:20	
				13:18	15:27	15:41	17:39	04:07	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:28	10:23	10:37	12:03	03:21	
				13:11	15:22	15:39	17:39	04:11	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:16	10:37	10:49	12:05	03:37	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	ANTÔNIO QUEVEDO	08:11	10:12	10:23	12:20	03:58	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:16	10:12	10:23	12:20	03:53	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:05	10:37	10:49	12:09	03:52	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 22/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAÁ EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:42	10:19	10:29	12:11	03:19	
				13:05	15:25	15:35	17:43	04:28	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:25	10:23	10:35	12:03	03:26	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:23	10:13	10:23	12:10	03:37	
				13:25	15:41	15:49	17:33	04:00	
Roio liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:34	10:22	10:33	12:27	03:42	
				13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
Roio liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAÁ EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:43	10:33	10:41	12:11	03:20	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Roio liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:37	10:22	10:39	12:21	03:27	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:47	10:37	10:49	12:19	03:20	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:47	10:37	10:49	12:05	03:06	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:29	10:12	10:23	12:20	03:40	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:33	10:12	10:23	12:20	03:36	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
				13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:01	10:37	10:50	12:09	03:55	
				13:20	15:34	15:46	17:41	04:09	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	WEBERTON MARQUESI	08:20	10:35	10:45	12:05	03:35	
				13:18	15:34	15:50	17:52	04:18	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 23/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:39	10:29	10:37	12:01	03:14	
				13:10	15:25	15:31	17:41	04:25	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:27	10:23	10:35	12:03	03:24	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:19	10:13	10:23	12:10	03:41	
				13:15	15:42	15:49	17:33	04:11	
RETROESCAVADEIRA	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	WEBERTON MARQUESI	08:37	10:22	10:33	12:27	03:39	
				13:32	15:37	15:45	17:39	03:59	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:22	10:33	10:41	12:11	03:41	
				13:21	15:32	15:41	17:45	04:15	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:41	10:22	10:39	12:21	03:23	
				13:08	15:31	15:47	17:42	04:18	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:33	10:37	10:49	12:19	03:34	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:29	10:37	10:49	12:09	03:28	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:43	10:37	10:49	12:05	03:10	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:25	10:12	10:23	12:20	03:44	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:37	10:12	10:23	12:20	03:32	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:28	10:37	10:49	12:09	03:29	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:42	10:35	10:43	12:05	03:15	
				13:18	15:34	15:46	17:41	04:11	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:05	10:12	10:23	12:20	04:04	
				13:20	15:40	15:44	17:37	04:13	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:16	10:37	10:49	12:09	03:41	
				13:18	15:32	15:46	17:41	04:09	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 24/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:05	10:19	10:29	12:11	03:56	
				13:30	15:25	15:35	17:43	04:03	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:02	10:23	10:35	12:03	03:49	
				13:28	15:35	15:46	17:41	04:02	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:11	10:13	10:23	12:10	03:49	
				13:30	15:41	15:49	17:33	03:55	
RETROESCAVADEIRA	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	WEBERTON MARQUESI	08:14	10:22	10:33	12:27	04:02	
				13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:03	10:33	10:41	12:11	04:00	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:07	10:22	10:39	12:21	03:57	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:16	10:37	10:49	12:19	03:51	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:05	10:37	10:49	12:09	03:52	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:16	10:37	10:49	12:05	03:37	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:09	10:12	10:23	12:20	04:00	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:14	10:12	10:23	12:20	03:55	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:03	10:37	10:49	12:09	03:54	
				13:11	15:34	15:46	17:41	04:18	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:11	10:35	10:43	12:05	03:46	
				13:20	15:34	15:46	17:41	04:09	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:07	10:12	10:23	12:20	04:02	
				13:21	15:41	15:44	17:37	04:13	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:11	10:37	10:49	12:09	03:46	
				13:22	15:34	15:46	17:41	04:07	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 25/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:16	10:19	10:29	12:11	03:45	
				13:20	15:25	15:35	17:43	04:13	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:09	10:23	10:35	12:03	03:42	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:15	10:13	10:23	12:10	03:45	
				13:25	15:41	15:49	17:33	04:00	
RETROESCAVADEIRA	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	WEBERTON MARQUESI	08:34	10:22	10:33	12:27	03:42	
				13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:07	10:30	10:41	12:11	03:53	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:02	10:23	10:39	12:21	04:03	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:16	10:35	10:49	12:19	03:49	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:16	10:37	10:48	12:11	03:44	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:27	10:36	10:49	12:05	03:25	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:19	10:11	10:23	12:20	03:49	
				13:19	15:40	15:44	17:40	04:17	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:20	10:12	10:26	12:20	03:46	
				13:19	15:41	15:44	17:55	04:33	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:19	10:37	10:49	12:09	03:38	
				13:15	15:34	15:46	17:50	04:23	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICALDI	08:02	10:35	10:43	12:05	03:55	
				13:15	15:34	15:46	18:01	04:34	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:20	10:11	10:23	12:20	03:48	
				13:25	15:40	15:44	17:40	04:11	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:18	10:12	10:26	12:20	03:48	
				13:20	15:41	15:44	17:55	04:32	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli


Dia: 26/07/2024

Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:25	10:16	10:29	12:07	03:29	
				13:20	15:21	15:35	17:49	04:15	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:35	10:40	10:45	12:03	03:23	
				13:13	15:26	15:29	17:52	04:36	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:25	10:23	10:37	12:04	03:25	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:33	10:22	10:33	12:25	03:41	
				13:35	15:30	15:45	17:42	03:52	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:26	10:33	10:41	12:19	03:45	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:47	10:37	10:49	12:19	03:20	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:16	10:32	10:49	12:16	03:43	
				13:15	15:34	15:46	17:52	04:25	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:47	10:37	10:49	12:08	03:09	
				13:15	15:34	15:46	17:55	04:28	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:19	10:12	10:23	12:20	03:50	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:28	10:15	10:23	12:20	03:44	
				13:26	15:41	15:44	17:37	04:08	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:25	10:37	10:49	12:09	03:32	
				13:22	15:34	15:46	17:41	04:07	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICARDI	08:22	10:35	10:43	12:05	03:35	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:27	10:37	10:49	12:09	03:30	
				13:15	15:34	15:46	18:10	04:43	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:06	10:33	10:59	12:20	03:48	
				13:24	15:32	15:48	17:45	04:05	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Planilha de Controle horas trabalhadas - Mak Veículos Eireli

Dia: 27/07/2024


Equipamento	Local de Trabalho	UR	Operador	Entrada	Saída	Entrada2	Saída 2	Total	Assinatura
Motoniveladora	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	VALCIR LAGASSE	08:06	10:19	10:29	12:22	04:06	
				13:20	15:25	15:35	17:43	04:13	
Motoniveladora	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ADRIANO SODRÉ	08:19	10:23	10:35	12:08	03:37	
				13:23	15:35	15:46	17:41	04:07	
Motoniveladora	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	RODRIGO DALLOSTO	08:11	10:13	10:23	12:11	03:50	
				13:25	15:41	15:49	17:33	04:00	
Rolo liso	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DAVID LUAN	08:14	10:22	10:33	12:19	03:54	
				13:35	15:37	15:45	17:39	03:56	
Rolo liso	BRETE DA CHARQUEADA DO ARROIO DO IMBAA EM DIREÇÃO A ESTÂNCIA AO SÍTIO SARACURA	204	EDMILSON REGES	08:06	10:33	10:41	12:20	04:06	
				13:24	15:32	15:41	17:45	04:12	
Rolo liso	BRETE DA SANGA GRANDE DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AS QUATRO BOCAS	204	DANION GABRIEL	08:17	10:22	10:39	12:28	03:54	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	
Retroescavadeira	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	DOUGLAS DE ABREU	08:04	10:37	10:49	12:19	04:03	
				13:25	15:35	15:46	17:43	04:07	
Retroescavadeira	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	JOSE OLIMPIO	08:22	10:37	10:49	12:09	03:35	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	ANTÔNIO QUEVEDO	08:19	10:37	10:49	12:05	03:34	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	VALDIR MINHOS	08:04	10:12	10:23	12:20	04:05	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DANIEL ABREU	08:11	10:12	10:23	12:20	03:58	
				13:19	15:41	15:44	17:37	04:15	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	DAVI RICALDI	08:18	10:37	10:49	12:09	03:39	
				13:15	15:34	15:46	17:41	04:14	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	FABIO PORTZ	08:11	10:37	10:49	12:19	03:56	
				13:30	15:35	15:46	17:43	04:02	
CAÇAMBA	BRETE DO ADOLF STERN DA VILA DO PLANO ALTO EM DIREÇÃO AO PASSO DO CEMITÉRIO	418	LEANDRO SODRÉ	08:07	10:37	10:49	12:09	03:50	
				13:40	15:34	15:46	17:41	03:49	
CAÇAMBA	VILA DE SÃO MARCOS, FOI REALIZADO COLOCAÇÃO DE MATERIAL, LIMPEZA DE VALAS E BOEIROS	5º DISTRITO	WEBERTON MARQUESI	08:17	10:22	10:39	12:28	03:54	
				13:18	15:31	15:47	17:42	04:08	

João Renato Palma
Coord. do Interior
SEMIUR

Nota de Empenho 1985/2024 - FUNDESTRADAS

Equipamento	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantidade horas	Valor hora	Valor Máquina
Motoniveladora	11:35	06:46	05:26	05:26	05:52	05:30	06:32	07:44	06:32	06:30	06:12	06:23	07:31	06:56	00:00	00:00	416:43:00	R\$ 255,00	R\$ 106.262,75
Retroescavadeira	08:45	05:56	05:26	05:26	06:13	06:11	06:54	07:04	06:13	06:09	06:10	07:45	08:34	08:00	00:00	00:00	416:45:00	R\$ 175,00	R\$ 72.931,25
Rolo compactador liso	12:25	06:17	05:48	05:41	05:49	06:06	08:08	06:18	06:40	06:46	06:06	09:57	08:10	00:00	00:00	00:00	421:35:00	R\$ 190,00	R\$ 80.100,83
Caminhão basculante 10m³	05:40	17:04	17:30	17:06	18:38	18:14	18:49	18:51	19:27	19:35	00:17	04:25	02:57	00:00	00:00	00:00	1255:43:00	R\$ 185,00	R\$ 232.307,58

R\$ 491.602,42


 João Renato Palma
 Coord. do Interior
 SEMIUR