



Estação De Tratamento De Esgoto Ete

Relatório de Fiscalização (ID: 6)

1. Hora de início

11/02/2026

2. Hora de conclusão

11/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

03/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da Estação de Tratamento de Esgoto

ETE Uruguaiana

9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação da ETE? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



10. O acesso à ETE possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

Sim (Outro:)



11. O acesso à ETE está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Sim (Outro:)



12. As unidades de tratamento possuem placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



13. As unidades de tratamento possuem estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Calha Parshal, desarenadores, adensadores, desaguadores, entre outros)


Sim (Outro:)





14. As unidades de tratamento possuem condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintore...

Sim (Outro:)







15. É realizada a medição de vazão instantânea e/ou totalizada na entrada da ETE? (Macromedidor de vazão de efluente bruto)

Sim (Outro:)




16. É realizada a medição de vazão instantânea e/ou totalizada na saída da ETE? (Macromedidor de vazão de efluente tratado)

Sim (Outro:)



17. É realizada a coleta e análise de efluente bruto e tratado na ETE?

Sim (Outro:)



18. É realizado o reaproveitamento do clarificado/ sobrenadante nas etapas do tratamento?

Sim (Outro:)



19. É realizada a desinfecção do efluente tratado?

Sim (Outro:)



20. O corpo hídrico receptor não apresenta alteração nos aspectos visuais após lançamento do efluente tratado?

N/A (Outro: Não foi possível verificar este item;)

Sim (Outro:)





Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 2

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário)

DMR nº 479466

Período: 01/01/2025

até 31/03/2025

DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRH Ambiental - Uniquanova S.A.

CPF/CNPJ: 13.515.402/0001-01

Licença de Operação

Tipo de declarante: Gerador

L.O. Nº: 04688/2023

Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº 34 - RS 1510

Fone: (51) 2102-4328

Cód. Atividade: 351210

Município: Uniquanova

UF: RS

Fax: (51) 2102-4328

Validade: 16/12/2025

Identificação dos Resíduos

Destinatário	Resíduo	Quantidade pacotes	Quantidade cubométrica	Quantidade armazenada	Unidade	Tecnologia
021043000201-896 CLAUDIR BORGES VALER & CIA LTDA	00000 - Resíduos de injeção de resina, resina e resina de vidro	4,00000	4,00000	0,00000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
071438100002-15 Mangilux Indústria e Comércio de Máquinas S/A	001016 - Metal	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071438100002-15 Mangilux Indústria e Comércio de Máquinas S/A	001016 - Plástico	3,22000	3,22000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071138100002-1 CLAUDIR BORGES VALER & CIA LTDA	001016 - Plástico	5,00000	5,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071138100002-1 CLAUDIR BORGES VALER & CIA LTDA	10-103 - Metais e ligas ferrosas	0,00000	0,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem com Armazenamento
061407000000-04 CETRIC S.A.	00000 - Resíduos oriundos de fase de produção	8,00000	8,00000	0,00000	Tonelada	Tratamento com Armazenamento
061407000000-04 CETRIC S.A.	00000 - Resíduos associados com parafusos, arruelas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Tratamento com Armazenamento
061407000000-04 CETRIC S.A.	00000 - Resíduos de controle corrente através (por exemplo, linhas, molas, etc.)	4,00000	4,00000	0,00000	Tonelada	Tratamento com Armazenamento
061407000000-04 CETRIC S.A.	10-107 - Metais de alto ponto de fusão, metais e ligas metálicas (exceto ferro e aço) e metais não ferrosos (exceto alumínio e titânio)	7,00000	7,00000	0,00000	Tonelada	Tratamento com Armazenamento
061407000000-04 CETRIC S.A.	00000 - Plásticos extrudados, extrudados	0,01000	0,01000	0,00000	Tonelada	Tratamento com Armazenamento
071438100002-15 Mangilux Indústria e Comércio de Máquinas S/A	00000 - Fragmentos, sobresselidos e peças desmontadas, análise controlada	0,40000	0,40000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
061407000000-04 CETRIC S.A.	10110 - Resíduos de qualquer um dos tipos acima descritos conforme as características dos resíduos de cada indústria	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Tratamento com Armazenamento
071138100002-1 CLAUDIR BORGES VALER & CIA LTDA	00000 - Resíduos de injeção de resina e resina de vidro	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071138100002-1 CLAUDIR BORGES VALER & CIA LTDA	00000 - Resíduos de injeção de resina e resina de vidro	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem

Não (Outro:)

23. Os produtos químicos utilizados no processo de tratamento possuem placas de sinalização, advertência e/ou identificação? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



24. Os produtos químicos utilizados no processo de tratamento possuem dispositivos de medição de nível e/ou controle de estoque?

Sim (Outro:)





25. Os produtos químicos utilizados no processo de tratamento estão dentro da data de validade, armazenados e acondicionados adequadamente?

Sim (Outro:)


26. Os locais de armazenamento/acondicionamento dos produtos químicos não apresentam indícios de vazamento?

Sim (Outro:)



27. Os locais de armazenamento/acondicionamento dos produtos químicos possuem dispositivos de contenção em caso de vazamentos? (Bacias de contenção, Kit de mitigação ambiental, entre outros)

Sim (Outro:)



28. O sistema de bombeamento dos produtos químicos é realizado através de bombas e/ou dispositivos modernos de dosagem dos produtos químicos?

Sim (Outro:)

29. O sistema de bombeamento dos produtos químicos está em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Pintura, vazamentos, desgaste, equipamentos novos, entre outros)

Sim (Outro:)

30. O sistema de bombeamento dos produtos químicos possui condições seguras de operação e manutenção? (Placas de identificação e advertência, superfície de apoio, proteção das partes móveis, entre outros)

Sim (Outro:)

31. A sala de painéis possui placas de sinalização, advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)



32. A sala de painéis possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)

Sim (Outro:)



33. A sala de painéis possui sistema de ventilação e/ou resfriamento?

Sim (Outro:)



34. A sala de painéis possui condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintores de incê...

Sim (Outro:)



35. Os painéis elétricos possuem dispositivos de travamento, placas de advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)



36. A ETE possui ambientes segregados para trabalho, alimentação, banheiro, vestiário e descanso?

Sim (Outro:)



37. A ETE possui ambientes em boas condições de organização e limpeza?

Sim (Outro:)






38. A ETE possui dispositivo de monitoramento e controle do sistema por telemetria?

Sim (Outro:)



39. A ETE possui dispositivos de prevenção e combate à incêndio? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção?

Sim (Outro:)





40. A ETE possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Sim (Outro:)



41. Observações gerais

De modo geral, a ETE se encontra em boas condições de conservação, manutenção, limpeza, organização e operação.



Laboratórios

Relatório de Fiscalização (ID: 10)

1. Hora de início

12/02/2026

2. Hora de conclusão

12/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

03/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município


Uruguaiana

8. Identificação do Laboratório

Laboratório - ETE Uruguaiana


9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação do laboratório? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



10. O acesso ao laboratório possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

Sim (Outro: Laboratório localizado dentro da ETE;)



11. O acesso ao laboratório está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Sim (Outro:)




12. O laboratório possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)

Sim (Outro:)



13. O laboratório possui procedimentos e/ou manuais de instrução para a realização das análises e utilização dos equipamentos?

Sim (Outro:)



14. O laboratório possui dispositivos de prevenção e combate a acidentes? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Capela, chuveiro, lava olhos, sistema exaustor, e...

Sim (Outro:)



15. Os produtos químicos utilizados no laboratório estão dentro da data de validade, armazenados e acondicionados adequadamente?

Sim (Outro:)



16. Os produtos químicos, embalagens e vidrarias são descartados adequadamente? (Em recipientes específicos e segregados)

Sim (Outro:)



17. Os parâmetros de Cor Aparente, Turbidez, pH, Desinfetante Residual e Fluoreto são analisados e registrados em sistema físico ou online?

Sim (Outro:)



Sim (Outro:)

[illegible][illegible]

Sim (Outro:)

[illegible][illegible]

Sim (Outro:)

[illegible][illegible]

Sim (Outro:)




22. Os colaboradores utilizam os EPIs corretamente?

Sim (Outro:)

23. O laboratório possui ambientes segregados para trabalho, alimentação, banheiro, vestiário e descanso?

Sim (Outro:)



24. O laboratório possui ambientes em boas condições de organização e limpeza?

Sim (Outro:)



25. O laboratório possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Sim (Outro:)



26. Observações Gerais

De modo geral, o Laboratório se encontra em boas condições de conservação, limpeza e organização.



Estação Elevatória De Esgoto Eee

Relatório de Fiscalização (ID: 13)

1. Hora de início

12/02/2026

2. Hora de conclusão

12/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

04/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da EEE

EEEB 06



9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação da EEE? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



10. O acesso à EEE possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

Sim (Outro:)



11. O acesso à EEE está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Sim (Outro:)



12. A EEE possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)

Não (Outro: Paredes externas do abrigo do painel estão pixadas;)



13. A EEE possui condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintores de incêndio, entre ...)

Não (Outro: Concessionária depositou montante de solo em cima do poço da estação elevatória para impedir o acesso ao dispositivo e evitar furto de máquinas e equipamentos;)



14. A EEE possui dispositivos que impedem a obstrução das tubulações? (Crivos, grades, grelhas, entre outros)

N/A (Outro: Não foi possível verificar este item;)

15. A EEE possui medidor de nível?

N/A (Outro: Não foi possível verificar este item;)

16. A EEE possui dispositivo de medição instantânea e/ou totalizada de vazão? (Macromedidor de vazão)

N/A (Outro: Não foi possível verificar este item;)

17. A EEE possui dispositivo de monitoramento e controle do sistema por telemetria?

Não (Outro: Não foi identificado dispositivo de monitoramento e controle do sistema por telemetria;)

18. Não há indícios de extravasamento de esgoto na EEE?

Sim (Outro:)

19. Os resíduos da EEE são tratados e/ou destinados corretamente?

Sim (Outro:)

Fepam Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 1

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário) DMR nº 430006

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024 DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRN Ambiental - Uruguiana S.A. CFF/CNPJ: 13.018.402/0001-01

Local de Operação: L/O nº 04088/0023

Nome: (R) 2102-4328 Cód. Atividade: 351210

Município: Uruguiana UF: RS Fone: (51) 2102-4328 Validade: 18/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
044700000400 - CETRIC S.A.	10001 - Resíduos sólidos de base de graxos	4,0000	4,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	5,0000	5,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	14,0000	14,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes

Declaração

Esta declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrida no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles.

Uruguiana, 11/10/2024

Cleber Renato Viegas da Silva

Responsável Legal

Observações

1ª via da Declaração: FEPAM 2ª via da Declaração: Emitente

Fepam Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 2

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário) DMR nº 479466

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025 DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRN Ambiental - Uruguiana S.A. CFF/CNPJ: 13.018.402/0001-01

Local de Operação: L/O nº 04088/0023

Nome: (R) 2102-4328 Cód. Atividade: 351210

Município: Uruguiana UF: RS Fone: (51) 2102-4328 Validade: 18/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
101040000010 - BRN Ambiental - Uruguiana S.A.	10001 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	4,0000	4,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	3,2000	3,2000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	5,0000	5,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	6,0000	6,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	4,0000	4,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	7,0000	7,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	0,0100	0,0100	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	0,4000	0,4000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
044700000400 - CETRIC S.A.	10005 - Resíduos sólidos de base de graxos, com óleo	1,0000	1,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes

20. Os painéis elétricos possuem dispositivos de travamento, placas de advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)



21. A EEE possui dispositivos de prevenção e combate à incêndio? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção?

N/A (Outro:)

22. A EEE possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Não (Outro:)

23. Observações Gerais

Não foi possível verificar de modo satisfatório as condições de conservação, manutenção e operação da estação elevatória.



Estação Elevatória De Esgoto Eee

Relatório de Fiscalização (ID: 14)

1. Hora de início

12/02/2026

2. Hora de conclusão

12/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

04/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da EEE

EEEB 02

9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação da EEE? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



10. O acesso à EEE possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

Sim (Outro:)




11. O acesso à EEE está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Sim (Outro:)



12. A EEE possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)


Sim (Outro:)





13. A EEE possui condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintores de incêndio, entre ...

Sim (Outro:)





14. A EEE possui dispositivos que impedem a obstrução das tubulações? (Crivos, grades, grelhas, entre outros)

Sim (Outro:)



15. A EEE possui medidor de nível?

Sim (Outro:)



16. A EEE possui dispositivo de medição instantânea e/ou totalizada de vazão? (Macromedidor de vazão)

Sim (Outro:)



17. A EEE possui dispositivo de monitoramento e controle do sistema por telemetria?

Sim (Outro:)



18. Não há indícios de extravasamento de esgoto na EEE?

Sim (Outro:)

19. Os resíduos da EEE são tratados e/ou destinados corretamente?

Sim (Outro:)



Fepam

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 1

Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)

DMR nº 430006

Período: 01/07/2024

até 30/09/2024

DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Raço Social: RSC Ambiental - Uniquanova S.A.

CNPJ/CPF: 13.015.432-0001-01

Licença de Operação

LO nº: 04008/2023

Tipo de declarante: Gerador

Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº 546/1016

Fone: (51) 2162-6528

Cod. Atividade: 291210

Município: Uniquanova

UF: RS

Fax: (51) 2162-6528

Validade: 18/10/2028

Identificação dos Resíduos

Destinatário	Resíduo	Quantidade Gerada	Quantidade Recebida	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
04047000000400 - CETRUC S.A.	10000 - Resíduos inertes do tipo de concreto	4,00000	4,00000	0,00000	Toneladas	Tratagem com Armazenamento
04047000000400 - CETRUC S.A.	100000 - Resíduos acidentados como energia, combustível	5,00000	5,00000	0,00000	Toneladas	Tratagem com Armazenamento
04047000000400 - CETRUC S.A.	100000 - Matéria de resíduo de construção e demolição de concreto em 17 09 01 17 09 01 17 09 01 17 09 01	14,00000	14,00000	0,00000	Toneladas	Tratagem com Armazenamento
04047000000400 - CETRUC S.A.	170000 - Matéria de construção contendo plástico por exemplo, telhas, telas, etc	2,00000	2,00000	0,00000	Toneladas	Tratagem com Armazenamento

Declaração

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles

Uniquanova, 11/10/2024

Cleber Renato Viegas da Silva

Responsável Legal

Observações

1ª vez da Declaração: FEPAM

2ª vez da Declaração: Emitente



Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 2

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário)

DMR nº 479466

Período: 01/01/2025

até 31/03/2025

DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social BRU Ambiental - Unigatana S.A.

CNPJ/CNPAS: 13.818.400/0001-01

Município Unigatana - RS

UF/RS

Tipo de declarante: Operador

S/O Nº 049863023

Situação: Não Declarante Filial na Carta, e SR 1516

Funo: (05) 2102-8328

Cm Atividade: 301210

Município Unigatana - RS

Funo: (05) 2102-8328

Vantagem: 16/12/2028

Identificação dos Resíduos

Identificação do Resíduo	Quantidade destinada	Quantidade cancelada	Quantidade cancelada	Unidade	Tecnologia	
130104-050001-01 CLAUDIA BORGES VALIN S.A LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes	
070401-050001-01 Margarite Intelecta e Comercio de Materiais S/A	20103 - Jatores	2,05000	2,05000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
070401-050001-01 Margarite Intelecta e Comercio de Materiais S/A	20103 - Plásticos	3,22000	3,22000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071104-050001-01 CLAUDIA BORGES VALIN S.A LTDA	20103 - Plásticos	0,00000	0,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071104-050001-01 CLAUDIA BORGES VALIN S.A LTDA	91103 - Metais, ou ferrosos	0,55000	0,55000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
240410-050001-00 CETRIC S.A.	90000 - Resíduos sólidos de fase de produção	0,00000	0,00000	0,00000	Tonelada	Tratagem com Amostragem e
240410-050001-00 CETRIC S.A.	90000 - Resíduos sólidos com propriedades, antracitos	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Tratagem com Amostragem e
240410-050001-00 CETRIC S.A.	90000 - Resíduos de contaminação corrente emagre (por exemplo, telas, bolsas, etc)	4,00000	4,00000	0,00000	Tonelada	Tratagem com Amostragem e
240410-050001-00 CETRIC S.A.	15102 - Metais de alto grau, metais puros, metais e ligas metálicas, outros (em 101 07 1)	7,00000	7,00000	0,00000	Tonelada	Tratagem com Amostragem e
240410-050001-00 CETRIC S.A.	90000 - Fibras, corantes, pigmentos	0,01000	0,01000	0,00000	Tonelada	Tratagem com Amostragem e
240410-050001-00 Margarite Intelecta e Comercio de Materiais S/A	90000 - Transformadores, capacitores e outros equipamentos eletrônicos, contendo substâncias perigosas	0,40000	0,40000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
240410-050001-00 CETRIC S.A.	100101 - Embalagens de qualquer um dos tipos, acima citados, contendo ou potencialmente com resíduos perigosos	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Tratagem com Amostragem e
071104-050001-01 CLAUDIA BORGES VALIN S.A LTDA	10000 - Resíduos de fragmentos de papel e papelão destinados a reciclagem	2,00000	2,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
071104-050001-01 CLAUDIA BORGES VALIN S.A LTDA	10000 - Resíduos de desmontagem de plásticos	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem


20. Os painéis elétricos possuem dispositivos de travamento, placas de advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)



21. A EEE possui dispositivos de prevenção e combate à incêndio? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção?

Sim (Outro:)



22. A EEE possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Não (Outro:)

23. Observações Gerais

De modo geral, a EEEB se encontra em boas condições de conservação, manutenção e operação.



Estação Elevatória De Esgoto Eee

Relatório de Fiscalização (ID: 15)

1. Hora de início

12/02/2026

2. Hora de conclusão

12/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

04/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da EEE

EEEB 03


9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação da EEE? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



10. O acesso à EEE possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

Sim (Outro:)



11. O acesso à EEE está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Sim (Outro:)



12. A EEE possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)


Sim (Outro:)






13. A EEE possui condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintores de incêndio, entre ...

Sim (Outro:)



14. A EEE possui dispositivos que impedem a obstrução das tubulações? (Crivos, grades, grelhas, entre outros)

Sim (Outro:)



15. A EEE possui medidor de nível?

Sim (Outro:)



16. A EEE possui dispositivo de medição instantânea e/ou totalizada de vazão? (Macromedidor de vazão)

Não (Outro:)

17. A EEE possui dispositivo de monitoramento e controle do sistema por telemetria?

Sim (Outro:)



18. Não há indícios de extravasamento de esgoto na EEE?

Não (Outro:)



19. Os resíduos da EEE são tratados e/ou destinados corretamente?

Sim (Outro:)



Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 1

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário)

DMR nº 430006

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRH Ambiental - Uruguaiana S.A.

CNPJ: 13.015.403/0001-01

Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº 501 1510

UF: RS

Cidade: Uruguaiana

CEP: 95120-000

Telefone: (51) 2102-4328

Cod. Atividade: 951210

Validade: 10/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinatário	Resíduo	Quantidade Destacada	Quantidade Total	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
046470000040 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos sólidos de base de granito	4,0000	4,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	5,0000	5,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	14,0000	14,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)

Declaração

Esta declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrida no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles.

Uruguaiana, 11/10/2024

Cleber Renato Virgino da Silva

Responsável Legal

Observações

1ª via da Declaração: FEPAM

2ª via da Declaração: Emitente



Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 2

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário)

DMR nº 479466

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRH Ambiental - Uruguaiana S.A.

CNPJ: 13.015.403/0001-01

Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº 501 1510

UF: RS

Cidade: Uruguaiana

CEP: 95120-000

Telefone: (51) 2102-4328

Cod. Atividade: 951210

Validade: 10/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinatário	Resíduo	Quantidade Destacada	Quantidade Total	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
101040000010 - BRH Ambiental - Uruguaiana S.A.	10000 - Resíduos de limpeza de esgoto, sanitário e de base de granito	4,0000	4,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	3,2000	3,2000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	5,0000	5,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	6,0000	6,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	4,0000	4,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	7,0000	7,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	0,0100	0,0100	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	0,4000	0,4000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	2,0000	2,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)
046470000040 - CETRIC S.A.	10004 - Resíduos sólidos de base de granito, acabados	1,0000	1,0000	0,0000	Tonelada	TSS&T (TSS)

20. Os painéis elétricos possuem dispositivos de travamento, placas de advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)



21. A EEE possui dispositivos de prevenção e combate à incêndio? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção?

Sim (Outro:)



22. A EEE possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Não (Outro:)

23. Observações Gerais

De modo geral, a EEEB se encontra em boas condições de conservação, manutenção e operação. Necessária atenção para guarda-corpos, escadas e corrimão com oxidação aparente.



Estação Elevatória De Esgoto Eee

Relatório de Fiscalização (ID: 16)

1. Hora de início

12/02/2026

2. Hora de conclusão

12/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

04/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da EEE

Sem identificação

9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação da EEE? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Não (Outro:)

10. O acesso à EEE possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

Sim (Outro:)



11. O acesso à EEE está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Não (Outro: Acesso localizado em área de invasão;)



12. A EEE possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)

Não (Outro:)



13. A EEE possui condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintores de incêndio, entre ...)

Sim (Outro:)



14. A EEE possui dispositivos que impedem a obstrução das tubulações? (Crivos, grades, grelhas, entre outros)

Sim (Outro:)



15. A EEE possui medidor de nível?

Sim (Outro:)



16. A EEE possui dispositivo de medição instantânea e/ou totalizada de vazão? (Macromedidor de vazão)

Não (Outro:)

Não (Outro:)

Sim (Outro:)



Sim (Outro:)



Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 1

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário)

DMR nº 430006

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Rafael Souza BIX Ambiental - Uniquanova S.A.

CPF/CNPJ: 13.015.402/0001-01

Licença de Operação

Tipo de atividade: Gerador

L.O. Nº: 00008/2023

Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº 581/1010

Fone (RR): 2102-8128

Cód. Atividade: 091210

Município: Uniquanova

UF: RS

Fax: (RR) 2102-8538

Validade: 10/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinatário	Resíduo	Quantidade Gerada	Quantidade Gerada	Quantidade Gerada	Unidade	Forma/origem
00441500000400 - CETRUC S.A.	10000 - Resíduos sólidos de fase de processamento	4,00000	4,00000	0,00000	Tonnelada	Tratagem 100% Ambientamente - 0
00441500000400 - CETRUC S.A.	1000000 - Resíduos sólidos com composição variável	5,00000	5,00000	0,00000	Tonnelada	Tratagem 100% Ambientamente - 0
00441500000400 - CETRUC S.A.	170000 - Resíduos de madeira de construção e demolição de madeira em (17 00 01), 17 00 10 (1) e 17 00 02 (1)	14,00000	14,00000	0,00000	Tonnelada	Tratagem com Ambientamento - 0
00441500000400 - CETRUC S.A.	1700000 - Resíduos de madeira de construção e demolição de madeira em (17 00 01), 17 00 10 (1) e 17 00 02 (1)	2,00000	2,00000	0,00000	Tonnelada	Tratagem com Ambientamento - 0

Declaração

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição satisfatória para cada um deles

Uniquanova, 11/10/2024

Cidre Renato Viegas da Silva

Responsável Legal

Observações

1ª via da Declaração: FEPAM

2ª via da Declaração: Emitente

[illegible]

20. Os painéis elétricos possuem dispositivos de travamento, placas de advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)



21. A EEE possui dispositivos de prevenção e combate à incêndio? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção?

N/A (Outro:)

22. A EEE possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Não (Outro:)

23. Observações Gerais

De modo geral, a EEEB se encontra em boas condições de conservação, manutenção e operação.



Estação Elevatória De Esgoto Eee

Relatório de Fiscalização (ID: 17)

1. Hora de início

12/02/2026

2. Hora de conclusão

12/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

04/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da EEE

EEEB 05

9. Há placas/pintura de sinalização, advertência e/ou identificação da EEE? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



10. O acesso à EEE possui dispositivos para restringir a entrada de pessoas não autorizadas? (Cercas, muros, grades, entre outros)

N/A (Outro: EEEB de passeio;)



11. O acesso à EEE está em boas condições de conservação e é realizado de forma segura?

Sim (Outro:)



12. A EEE possui estruturas íntegras e em boas condições de conservação, operação e manutenção? (Paredes, pilares, vigas, janelas, pintura, entre outros)

Sim (Outro:)



13. A EEE possui condições seguras para o desempenho das atividades de operação e manutenção? (Iluminação, sinalização, guarda-corpo, linha de vida, piso antiderrapante, extintores de incêndio, entre ...

Sim (Outro:)



14. A EEE possui dispositivos que impedem a obstrução das tubulações? (Crivos, grades, grelhas, entre outros)

Sim (Outro:)

15. A EEE possui medidor de nível?

Sim (Outro:)



16. A EEE possui dispositivo de medição instantânea e/ou totalizada de vazão? (Macromedidor de vazão)

Não (Outro:)

17. A EEE possui dispositivo de monitoramento e controle do sistema por telemetria?

Sim (Outro:)



18. Não há indícios de extravasamento de esgoto na EEE?

Sim (Outro:)



19. Os resíduos da EEE são tratados e/ou destinados corretamente?

Sim (Outro:)

Fepam Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 1

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário) DMR nº 430096

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024 DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRY Ambiental - Uruguiana S.A. CFF/CNPJ: 13.018.403/0001-01
Linha de Operação

Nome: (051) 2102-4328 Cód. Atividade: 351210
Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº SN 1018
Município: Uruguiana UF: RS Fone: (051) 2102-4328 Validade: 10/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinador	Resíduo	Quantidade Destroçada	Quantidade Total	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	4,00000	4,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	5,00000	5,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	14,00000	14,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes

Declaração

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles.

Uruguiana, 11/10/2024

Cláudio Renato Viegas de Silva
Responsável Legal

Observações

1ª via da Declaração: FEPAM 2ª via da Declaração: Emitente

Fepam Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - RS

Página 1 de 2

Declaração de Movimentação de Resíduos (inventário) DMR nº 479466

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025 DMR Trimestral

Identificação do Declarante

Razão Social: BRY Ambiental - Uruguiana S.A. CFF/CNPJ: 13.018.403/0001-01
Linha de Operação

Nome: (051) 2102-4328 Cód. Atividade: 351210
Endereço: Rua General Flores da Cunha, nº SN 1018
Município: Uruguiana UF: RS Fone: (051) 2102-4328 Validade: 10/12/2028

Identificação dos Resíduos

Destinador	Resíduo	Quantidade Destroçada	Quantidade Total	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
1010400000101 - BRY Ambiental - Uruguiana S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	4,00000	4,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	5,00000	5,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	5,00000	5,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	4,00000	4,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	7,00000	7,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	0,01000	0,01000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	5,00000	5,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	2,00000	2,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes
0464700000400 - CETRIC S.A.	10000 - Resíduos retirados do lixo de garrafas	1,00000	1,00000	0,00000	Tonela	Tratamento de Efluentes

20. Os painéis elétricos possuem dispositivos de travamento, placas de advertência e/ou identificação?

Sim (Outro:)

21. A EEE possui dispositivos de prevenção e combate à incêndio? Estes se encontram em boas condições de conservação, operação e manutenção?

N/A (Outro:)

22. A EEE possui dispositivo alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupções não programadas? (Gerador, painéis fotovoltaicos, entre outros)

Não (Outro:)

23. Observações Gerais

De modo geral, a EEEB se encontra em boas condições de conservação, manutenção e operação.



Obras De Saneamento

Relatório de Fiscalização (ID: 2)

1. Hora de início

10/02/2026

2. Hora de conclusão

10/02/2026

3. Email

guilherme-pereira@agergs.rs.gov.br

4. Nome

Guilherme Moreira Pacifico Pereira

5. Data da Fiscalização

03/12/2025

6. Concessionária

BRK Ambiental

7. Município

Uruguaiana

8. Identificação da Obra

Programa Mediar

9. Há placas de sinalização, advertência e/ou identificação das obras? Estas se encontram em bom estado de conservação e manutenção?

Não (Outro: Não foram localizadas placas de sinalização, advertência e/ou identificação das obras;)

10. O local das obras está devidamente isolado?

Não (Outro:)



11. As frentes de serviço estão limpas e organizadas?

Sim (Outro:)



12. Há caminho seguro para passagem de pedestre e/ou veículos? O acesso ao caminho seguro se encontra em bom estado de conservação e manutenção?

Sim (Outro:)



13. Houve a necessidade de interdição da via pública? A autorização para interdição está disponível em local visível e de fácil acesso?

Não (Outro: Não foi identificada autorização para interdição da via em local visível e de fácil acesso;)


14. Os acessos aos comércios e residências estão livres e sem impedimentos?

Sim (Outro:)



15. Os moradores e usuários foram previamente comunicados? (TV, Rádio, Mídias Impressas, Mídias digitais, Oficinas, entre outras)

Sim (Outro:)



16. As obras foram realizadas em conformidade com as boas práticas de execução e com as normas técnicas?

Sim (Outro:)

17. Há banheiros químicos disponíveis e em quantidade/distância suficientes para os colaboradores nas frentes de serviço? Estes se encontram em bom estado de conservação e limpeza?

Não (Outro: Não foram identificados banheiros químicos disponíveis e em quantidade/distância suficientes para os colaboradores nas frentes de serviço;)

18. Os colaboradores utilizam os EPIs corretamente? Estes se encontram em bom estado de conservação e limpeza?

Sim (Outro:)



19. Observações gerais

De modo geral, as obras se encontram em condições adequadas de execução, carecendo de cuidados com sinalização e isolamento.