



CMU 000070/2018/LE6 28/02/2018 10:43

OF/GO/089 -CAMARA/2018

Ref.: Resposta ao Ofício nº 065/2017/DLEG

Uruguaiana, 27 de fevereiro de 2018.

BRK AMBIENTAL URUGUAIANA - S/A, Concessionária do Serviço Público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário do Município de Uruguaiana, em atendimento ao ofício nº **065/2017/DLEG**, vem através deste, fornecer informações quanto à coleta de esgoto cloacal na Rua Estilac Leal, 224.

Conforme vistoria técnica de esgoto, registrada pela Ordem de Serviço em anexo, o imóvel supracitado **NÃO É SERVIDO** por rede coletora de esgotamento cloacal.

Constatou-se que o esgoto é lançado na rede pública de esgotamento PLUVIAL, cuja manutenção e operação são de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, conforme previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico de Uruguaiana, atualizado e aprovado conforme Decreto nº 540 / 2014 de 29 de dezembro de 2014 e Cláusula 6ª do Contrato de Concessão 160/2011.



Diante do exposto, informamos a ingerência desta Concessionária sobre as canalizações em questão.

Certos de sua compreensão,

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Arnaud Dantas', positioned above a horizontal line.

Herbert Arnaud Dantas

Gerente de Operação

BRK Ambiental Uruguaiana S/A

Excelentíssimo Senhor

Vereador Irani Coelho Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Uruguaiana – RS





ORDEM DE SERVIÇO - CTRE

Documento não Controlado
 Nº _____

PRIORIDADE: URGENTE
 ORIGEM: CTR / ETA

DATA: 26/02/18

Endereço: Est. Linc Local

Nº 229

Bairro: _____
 Quadra: _____
 Solicitante: Leonardo
 Observação: _____

Complemento: _____
 Lote: _____
 Telefone: _____

PROGRAMAÇÃO DE EQUIPE:

Equipe:	Data:	Hr. Início	Hr. Fim
Yosely, Andy	26/02	11:26	12:00

Confere com o Mapa Digital?

Diâmetro	
Profundidade	
Material / Rede	
Poço de Visita	
Tampão	
Escoamento	

Ligação Nova

Casa	
Comércio	
Construção	
Indústria	
Terreno vazio	
Ligado	
Não Ligado	
Interligado	

Vistoria

Água Pluvial	
Local Sinalizado e Aterrado	
Local Sinalizado e Aberto	
Entulho na calçada	
Entulho na rua	

8021*

Calçada	Comprimento	Largura	Asfalto	Comprimento	Largura

Observações:
 Não há conexão com o local.
 Rede Pluvial Responsável por guia existente
 do local.