


Uruguaiana, 18 de junho de 2018

A BRK Ambiental - Uruguaiana S.A, concessionária responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Uruguaiana, vem por meio deste, em resposta ao ofício recebido em 12/06/2018, prestar esclarecimentos sobre os vazamentos de água nas Ruas Perimetra, Benjamin Constant e Setembrino de Carvalho.

Informamos que os vazamentos nos locais supracitados já foram consertados, conforme fotos e ordens de serviço em anexo.

Colocamos a disposição para outras informações.

Atenciosamente,



Claiton Preza da Silva

Operações

BRK Ambiental Uruguaiana S/A

Excelentíssimo Senhor
Vereador Irani Coelho Fernandes
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Uruguaiana – RS

Relatório de Ordem Serviço	
DADOS SOLICITANTE	
Nome	MARIA RAMONA NUNES
Telefone	4116434
DADOS BANCOS	
Numero	450348
Deposito	191404
Nota Licitaca	RG 2710
Servico	266 - CONERTO DE VIZAMVITO NO BAIAM DE AGUA
Nota Acommoda	5
Reserva Voto	MAND3
Ocupaamento (web)	265 - Manutenção de Água
PIH enciculado	9F997e5561544e6
Indirizzo	RUA PERMITTAU, 579, CIDADE NOVA, URUGUAIANA, RS, Brasil, Cep:7
Provincia	8
Direção (CDC)	1712267
Departamento (SAB)	5
Exatete (NAN)	180
ATA (NS)	29,76397059752340 / -57,0518764894661 Origem: Coordenadas não localizadas via CDC e Google Maps
DADOS DO SAN	
Data Abertura (SAN)	13/06/2018 11:26:37
Data Fech (SAN)	10/06/2018 11:26:37
Data Alerta (SAN)	20/06/2018 11:26:37
DADOS MÓDULO	
Importada	13/06/2018 14:28:05
Confirmada	14/06/2018 13:14:44 para o Lote: 1
Encade	14/06/2018 13:59:40 No Servidor
Encerrada	14/06/2018 15:27:17 No Servidor
HIDROMETRO	
Série	#129454937
Lote	
OBSERVAÇÕES	
Atribuição	18mai vazando
Comentário	
Técnica	
DADOS INQUILINO	
Nome	MARIA RAMONA NUNES
Telefone	4116434
DADOS CLIENTE	
Nome	JOSE IZAR FERNANDES
RG/CPF	
Completo (Indirizzo)	
Numero Antigo	529
Indirizzo Contat	AUGUSTO DE A. TITO
Nome Substitu	
Indirizzo Logradouro	AV ASSIS BRASIL
Endereço Logradouro	AV ASSIS BRASIL
Provincia	
COMPLEMENTO COMERCIAL	
Fatura (E/N)	5
Plano pagamento	0
Tipo Pagamento	AGUA
Tipo cobrança	NORMAL
Categoria	Residencial
Período (mês/ano)	07/2018
Letra (plano)	498
Nome Morador	1
Multa consumo	10
Dispositivo antirupto	N

14/06/2018 15:33:10 :: ENCERRAMENTO DA OS [456346-491404] NO SAN :: SUCESSO: 626819

14/06/2018 15:30:08 :: ENCERRAR OS :: ENCERRADA: 626817

Data/Hora Informada	14/06/2018 15:27:17	Data/Hora Aparelho	14/06/2018 15:27:17	Data/Hora Servidor	14/06/2018 15:30:08
Usuário	MAN03 [MAN03]	PIN	af397e5581544e6	Situação Mobile	Confirmada
Latitude	-29.762728	Longitude	-57.0649376		

Observações
O vazamento era na Franklin Fernandes frente ao 435 no colar tomada de 60 mm.. Medidas da vala 2.00_2.00(OBS asfalto). material usado /1 te de serviço 60 mm./1 luva mista./1 adaptador pead20mm.2 00 metros de pead20mm. Tivemos que trocar o material , tiramos 1 carga de material molhado e colocamos 1 carga de cascalho.

Fotos

(VER LOCAL NO MAPA)



GERAL

Data /Hora (Informada) 14/06/2018 15:27:17

Data /Hora (Mobile) 14/06/2018 15:27:17

Data /Hora (Servidor) 14/06/2018 15:30:08

Serviço Agendado 266 -

Serviço executado 266 - CONserto DE VAZAMENTO NO RAMAL DE ÁGUA

Tipo de baixa 1 - EXECUCAO


Equipe 91 - VAGNER RIBEIRO ROMERO

Observações
O vazamento era na Franklin Fernandes frente ao 435 no colar tomada de 60 mm.. Medidas da vala 2.00_2.00(OBS asfalto). material usado /1 te de serviço 60 mm./1 luva mista./1 adaptador pead20mm.2 00 metros de pead20mm. Tivemos que trocar o material , tiramos 1 carga de material molhado e colocamos 1 carga de cascalho.

Nome Responsável:

RG:

Assinatura



SERVIÇOS VINCULADOS

MATERIAIS

Material	Qtd
----------	-----

ATRIBUTOS

Atributo	Data inicial	Valor inicial	Data final	Valor final
5 - DIÂMETRO REDE*		60		
4 - MATERIAL REDE*		Pvc		
3 - MEDIDA PAVIMENTO*		2		2
6 - PROFUNDIDADE*		1.2		
2 - TIPO PAVIMENTO*		Asfalto		



Foto 1-Vazamento Consertado - OS 456348

Relatório de Ordem Serviço	
DADOS SOLICITANTE	
Nome	BRK
Telefone	-
DADOS BÁSICOS	
Numero	455342
Sequência	490281
Rota Leitura	
Serviço	265 - CONserto DE VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA
Rota Arrendimento	
Equipe Real	MAN03
Departamento (NÃO)	265 - Manutenção de Água
File vinculado	4f7f57e5581544e6
Indicador	RUA BENJAMIN CONSTANT,,, , URUGUAIANA , RS , Brasil , Cep: {}
Previdência	3
Código (CDC)	
Departamento (SAB)	3
Equipe (SAM)	180
LAT/LONG	29.761610 / -57.079320 Origem: Coordenadas não localizadas via CDC e Google Maps
DATAS DO SAM	
Data Abertura (SAM)	08/06/2018 10:46:35
Data Fim (SAM)	15/06/2018 10:46:36
Data Aberto (SAM)	15/06/2018 10:46:36
DATAS MÓDULO	
Impressão	08/06/2018 10:49:01
Confirmação	08/06/2018 10:53:38 para o Lote: 1
Recebida	08/06/2018 11:19:33 No Servidor:
Entregada	08/06/2018 14:11:55 No Servidor:
HIDROMETRO	
Serie	
Leitura	
RESERVAÇÕES	
Atendimento	BENJAMIN ENTRE CREGÓRIO E 14 DE JULHO
Comercial	
Técnica	
DADOS MÓDULO	
Nome	
Telefone	
DADOS CLIENTE	
Nome	
RG/CPF	
Complemento Endereço	
Numero Anexo	
Endereço Compl.	
Ponto Referência	
Endereço completo	RUA ACARIO CARVALHO
Ponto Logradouro	RUA ACARIO CARVALHO
Problema a	
COMPONENTO COMERCIAL	
Faturado (SAM)	N
Plano pagamento	D
Tipo Faturamento	
Valor cobrança	
Comissão	
Período (mês/ano)	
Letra atual	
Núm. Abordagem	
Multa cobrança	
Depositos anfitrião	

15/06/2018

mobTeam - SISTEMA DE GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA MOBILE

08/06/2018 14:18:10 :: ENCERRAMENTO DA OS [455342-490252] NO SAN :: SUCESSO: 621958

08/06/2018 14:14:42 :: ENCERRAR OS :: ENCERRADA: 621928

Data/Hora Informada	08/06/2018 14:11:55	Data/Hora Aparelho	08/06/2018 14:11:55	Data/Hora Servidor	08/06/2018 14:14:42
Usuário	MAN03 [MAN03]	PIN	aff397e5581544e6	Situação Mobile	Confirmada
Latitude	29.7672831	Longitude	-57.0766857		

Observações: Rede amianto quebrada na rua . tivemos que cortar o asfalto.medidas da vala 10.1.50 por 1.50 de profundidade.material usado.2 giboas de 85 mm.2.00metros de tubo 85 mm.2 te de serviço 85 .4metros de ped20mm 2. adaptador ped20mm.2 luvas mista pvc.

Fotos: [\(VER LOCAL NO MAPA\)](#)

GERAL

Data /Hora (Informada) 08/06/2018 14:11:55
Data /Hora (Mobile) 08/06/2018 14:11:55
Data /Hora (Servidor) 08/06/2018 14:14:42
Serviço Agendado 265 -
Serviço executado 265 - CONERTO DE VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA
Tipo de baixa 1 - EXECUCAO
Equipe 91 - VAGNER RIBEIRO ROMERO
Observações Rede amianto quebrada na rua . tivemos que cortar o asfalto.medidas da vala 10.1.50 por 1.50 de profundidade.material usado.2 giboas de 85 mm.2.00metros de tubo 85 mm.2 te de serviço 85 .4metros de ped20mm 2. adaptador ped20mm.2 luvas mista pvc.

Nome Responsável:
RG:

Assinatura

SERVIÇOS VINCULADOS:

MATERIAIS

Material	Qtd
----------	-----

ATRIBUTOS

Atributo	Data inicial	Valor inicial	Data final	Valor final
5 - DIÂ.METRO REDE*		85		
4 - MATERIAL REDE*		Amianto		
3 - MEDIDA PAVIMENTO*		10		1.5
6 - PROFUNDIDADE*		1.5		
2 - TIPO PAVIMENTO*		Asfalto		
1 - m DE REDE SUBST. / EXT.*		2		



Foto 2-Vazamento Consertado - OS 455342

Histórico do Trâmite

Ordem: 456724 Serviço: 491857 Descrição: CONserto DE VAZAMENTO NO RAMAL DE ÁGUA

Observação de Abertura da Solicitação

Atendimento Comercial Técnica **Observação**

Cliente informa que está ocorrendo vazamento de água na rua.
Proporção: () Pequena () Médio (x) Grande
Abastecimento do imóvel: () tem água (x) não tem água
Imóveis vizinhos: () tem água () não tem água (x) Não soube informar
Cliente informa que furaram o cano da rede pela segunda vez.

Data Trâmite	Distrito	Departamento	Equipe	Início Serviço	Fim Serviço	Tipo Baixa
14/06/2018 20:37:...	GERAL	OPERACIONAL	ALEXANDRO SEVE...	14/06/2018 21:42:...	14/06/2018 21:58:...	EXECUCAO

Observação do Trâmite

Restreamento Ordem Serviço

Ordem de Serviço: 456724

CONCERTO DE VAZAMENTO NO RAMAL

Ordem de Serviço

Data Abertura: **14/06/2018 20:37:00** Atendente: **tmkt866388**
Depto. Abertura: **CALLCENTER** Solicitante: **MANOELA CRISTINA MARINI**
Depto. Executor: **OPERACIONAL** **MATIAS SEVERO**

Dados do Serviço

Serviço: **CONCERTO DE VAZAMENTO NO RAMAL DE ÁGUA**

Programado em: **14/06/2018 20:37:00** por: **ALEXANDRO SEVERO - rosaldasigal**
Início execução: **14/06/2018 21:42:00** por: **ALEXANDRO SEVERO - rosaldasigal**
Fim execução: **14/06/2018 21:58:00** por: **ALEXANDRO SEVERO - rosaldasigal**
Baixado em: **15/06/2018 06:41:33** por: **Rosalda Sigal Alves**
Encerrado em: **15/06/2018 06:41:33** por: **rosaldasigal**
Tipo Encerramento: **EXECUCAO**

Data Prazo: **21/06/2018 20:37:00** Data Alerta: **21/06/2018 20:37:00**

Dados Cadastrais

Ligação: **1739251** Consumidor: **SARA CARMEM SAUCEDO**
Logradouro: **RUA SETEMBRINO DE CARVALHO** **MATIAS**
Número: **331** Identificação: **10.00.1020.0000.1200.00**
Bairro: **VILA JULIA** Cidade: **URUGUAIANA**

Imprimir



Foto 3 - Vazamento Consertado - OS 456724