

☆ **BRK URUGUAIANA | Encaminhamento de Ofício - OF/BRK/CMU-337/...**

"Natan do Nascimento Ferreira" <natanferreira@brkambiental.com.br>

17 de dezembro de 2025 às 09:20

Para: protocolo@uruguaiana.rs.leg.br

Cc: "Ana Elyza Guzi" <anaguzi@brkambiental.com.br>, "Marcia de Araujo Silva"

<msaraujo@brkambiental.com.br>

Spam Score:

Tags:

Prezados(as) Senhores(as),

Com nossos cordiais cumprimentos, a BRK Ambiental – Uruguaiana S.A. vem, por meio deste, encaminhar, para fins de protocolo, a via digital do **Ofício OF/BRK/CMU-337/2025**, em resposta ao Ofício Diversos nº 931/2025/DLEG.

Sendo o que nos cumpria para o momento, solicitamos a **confirmação do recebimento do presente e-mail** e reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Natan do Nascimento Ferreira

Adm. Contratual | Uruguaiana

BRK Ambiental Uruguaiana S.A.

☎ +55 (55) 2102-6327 **R** 5051-6327

@ natanferreira@brkambiental.com.br



@brkambiental



**Líder em ESG
nas Américas**



OF/BRK/CMU-337/2025

Uruguaiana, 16 de dezembro de 2025.

A

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

At. Ilmo. Presidente – Vereador Joalcei Alves Gonçalves

Uruguaiana – Rio Grande do Sul

Assunto: Resposta ao Ofício Diversos nº 931/2025/DLEG.

Ilmo. Sr. Presidente,

BRK AMBIENTAL – URUGUAIANA S.A. (“BRK” ou “Concessionária”), responsável pela Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Uruguaiana (“Município”), nos termos do Contrato de Concessão nº 160/2011 (“Contrato de Concessão”), vem, respeitosamente, expor o que segue.

Em atenção ao Ofício em epígrafe, recebido em 17 de novembro de 2025, por meio do qual a Câmara Municipal de Uruguaiana solicita providências acerca de suposto vazamento de esgoto cloacal na Rua General Hipólito, em frente ao nº 1722, no Bairro Nova Esperança, a Concessionária informa que equipes de vistoria e manutenção estiveram no endereço indicado em 12/12/2025.

Durante a vistoria, registrada sob a Ordem de Serviço (OS) nº 9-2697586, anexa para conhecimento (**Doc. 1**), constatou-se que não havia qualquer indício de vazamento visível na data da verificação. Ainda assim, a equipe realizou limpeza preventiva na rede de esgoto, conforme registrado na referida Ordem de Serviço. Após a intervenção, verificou-se que todos os ramais permaneceram fluindo normalmente.

Sendo o que nos cumpria informar até o momento, a BRK | Uruguaiana expressa os votos de elevada estima e apreço e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Assinado por:

Márcia de Araújo Silva

08D097D6C6D148E...

BRK AMBIENTAL – URUGUAIANA S.A.

BRK URUGUAIANA


Rua Flores da Cunha, 1516
Uruguaiana – RS – CEP 97501624

 @brkambiental

CONTEXTO DE INÍCIO

Observação do Início Da Atividade
Início

Foto



Foto



CONTEXTO DE EXECUÇÃO


Atributos

Atributos apontados pelo técnico
SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO = 10, HOUVE EXTRAIASAMENTO?
= NÃO, Causa da obstrução = Areia


CONTEXTO DE FIM

Observação do Encerramento Da Atividade
Foi efetuada a desobstrução da rede conforme solicitado, ficando limpa e fluindo normalmente

Foto



Foto



Coleta Assinatura do Cliente
NÃO

Motivo Não Coleta
Ausente